

Styrelsemöte Hästängsudds Vägförening

Protokoll nr. 6

Datum, tid: 2023-09-04 kl 19 00

Plats: Broddstigen 5

Kallade till mötet: (frånvaro anges i kursiv stil)

Peter Gustafsson, ordförande

Malin Funck

Staffan Dahlstrand

Mats Wallentinsson

Mathias Axling

Arne Orrestedt

Sebastian Hageborg

Peter Hellman Strand

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3. Sammanträdet behöriga utlysande

Sammanträdet befanns behörigt utlyst.

4. Justering av föregående styrelseprotokoll

Protokoll från föregående styrelsemöte och per capsulam-möte justerades.

5. Ekonomisk rapport

- Kassören gick igenom den preliminära resultaträkningen.
- HVF har kompletterat ärenden hos kronofogden för obetalda avgifter.

6. Grönområden

7. Övriga lantmäterifrågor & kommunfrågor

- Inga nyheter om ärendet Ga1 / Ga2 - styrelsen inväntar kallelse.

8. Vägar

- Inventering av skick på vägar samt angränsande ytor är utförd av Arne Orrestedt 2023-06-05 i samråd med Nils-Olov Lindberg, Trafikverket.
- Vägarnas skick
 - Sporrstigen har skador av stålband, byggherre/fastighetsägare och entreprenör är vidtalad.
 - Tunga transporter till Hästskoringen 18A & 18B, videoinspelning är gjord.
 - Hål på Gunbovägen – pågående ärende, arbete beställt.

- c. Asfaltering
 - i. Vägarnas skick är dåligt och många hål måste lagas. asfalteringen från 2016 är otillräckligt gjord med tunt asfaltlager
- d. Förskola uppdatering
 - i. I nuläget tar ingen tar på sig ansvaret för att återställa Ardennervägen. Epost har skickats till Fondamentor (fastighetsutvecklare förskolan) om återställande av väg, de har tidigare meddelat HVF om att de/entreprenörerna återställer de eventuella skador de orsakar vägen i entreprenaden och förvaltarens representant ansvarar och samordnar för att säkerställa att det blir gjort. Blir vägen inte åtgärdad kan den behöva stängas av för att förhindra ytterligare skador.
- e. Kostnader och vad som gäller vid infarter, typ rör m.m.
 - i. Med anledning av de skador som tidigare avgrävningar orsakat skall vägar skall inte grävas av i vägbanan, ledningar skall dras under väg ("skjutas").
 - ii. För att undvika att asfaltera om för miljonbelopp på grund av oaktsamhet vid transporter måste tung trafik begränsas.
 - iii. Byggherre bör filma den påverkan på vägen som sker utanför det aktuella bygget.
 - iv. Styrelsen har fattat beslut om att sätta upp skyltar om ej tillåtna ekipage (t.ex. fordon med larvfötter av stål) och vikt (tyngre än normal grusleverans) samt perioder för dessa. (Jfr begränsningar för Rydbo Saltsjöbad)
 - v. Styrelsen skall
 - 1. Ta fram lista för vad som gäller i området, lista kan levereras av tillsyningsman.
 - 2. Bestämma fasta avgifter för dispens samt vite vid överträdelse av dessa.
 - 3. Ta fram avtal för EON / Fiber / Roslagsvatten om ingrepp i vägbana.
- f. Styrelsen beslutade om att anlita Krusemark AB som tillsyningsman samt för att sköta besiktning före och efter byggnation. Detta prövas under 12 månader.

9. Belysningsprojektet –

- a. Status trasig belysning på Hästskoringen (OneNordic)
 - i. Styrelsen har haft flertalet kommunikationer med OneNordic, de har lovat att komma ut och åtgärda. Veckan innan detta möte skulle det ha varit åtgärdat. OneNordic har tillsatt en ansvarig för denna typ av ärenden så förhoppningsvis kan det bli snabbare handläggning i fortsättningen.

10. Hemsidan

- a. Kommunikationen sker ibland med privata mailadresser och vi sätter därför upp en mailadress för HVF för utskick (hvf@hastangsudd.se), med åtkomst för alla i styrelsen. Ny hemsida sätts upp i Vägfas, möte skall bokas med HFF för att bestämma avveckling av befintlig hemsida.

11. Övriga frågor

- a. HVFs styrelse skall bjuda in valberedningen till kommande möte, förslagsvis 23 oktober. 16 oktober är lämpligt datum för nästa styrelsemöte.
- b. Karta från Roslagsvatten över kommunens avloppsystem vid Ardennervägen/Svartgarnsvägen visar att vatten från busslingan på Svartgarnsvägen leds

in halvvägs ned i diket mitt på 2 407 som översvämmas. Ett rör måste gå hela vägen ned i stora diket på "bananen"

- c Fråga om vem som ansvarar för vägbrommen på Landåvägen
 - 1 Styrelsen tog beslut om att öppna brommen vid Landåvägen på prov
- d Vid vägen ned mot stora badet har HFF godkänt att vatten leds ned där från diken på Hästskoringen. Fastigheter omkring måste ta hand om eget dagvatten, enligt detaljplan. Offert tas in från Krusemark AB.
- e Häckar
 - 1 Utskick om häckklippning skall göras (samma som tidigare samt hemsida).

12. Nästa styrelsemöte

16 oktober, Broddstigen 5

Sekreterare

Mathias Axling

Justeringsman

Peter Gustafsson